


Схема внешних подключений УСН2401



**XT1**

3-х фазная цепь переменного тока					Цепь постоянного тока				Адрес внешний
А	В	С			Выход несглаженного напряжения		Выход сглаженного напряжения		ЦЕПЬ
А	В	С			24	26	25	26	АДРЕС
1	2	3	4	5	6	8	7	8	КОНТАКТ

**XT2**

СИГНАЛИЗАЦИЯ					СИГНАЛИЗАЦИЯ				Адрес внешний
О положении автоматического выключателя на входе (вкл/выкл)					О несимметрии напряжения на входе		О повышении напряжения на выходе		ЦЕПЬ
28	29	30			31	32	33	34	АДРЕС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	КОНТАКТ

**XT3**

					СИГНАЛИЗАЦИЯ				Адрес внешний	
					Об отсутствии напряжения на выходе				ЦЕПЬ	
					45	46	47	48	АДРЕС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	КОНТАКТ